

## USO Y MANTENIMIENTO DEPRESOR B

### 1.- ACCIONAMIENTO:

- 1.400 r.p.m. Sentido antihorario.
- Conectar "A" al recipiente de vacío

### 2.- LUBRICACION

ACEITE	ROTOR
Typo	SAE 20
Mantenimiento	Conectar grifos (B) 15 gotas /minuto

### 3.- LIMPIEZA del interior:

- Siempre que entre líquido en el depresor.
- Mínimamente una vez al año.

## USE & CARE B VACUUM PUMP

### 1.- PTO-drive:

- 1.400 r.p.m. Counter clockwise.
- Connect "A" to the vacuum tank

### 2.- LUBRICATION

OIL	ROTOR
Type	SAE 20
Maintenance	Feeders (B) . 15 drops/minute

### 3.- CLEANING of the pump:

- Always if liquid comes into the pump.
- At least once a year.

## BEDIENUNGSANLEITUNG B KOMPRESSOR

### 1.- ANTRIEB:

- 1.400 U.m.d. Linksgängig.
- Vakuumfass mit Anschluß "A" verbinden.

### 2.- SCHMIERUNG

ÖL	ROTOR
Type	SAE 20
Wartung	Ölhähne: Tropföler (B)15 Tropfen p/min.

### 3.- REINIGUNG des Inneres:

- Falls die Flüssigkeit im Kompressor hineinkommt.
- Mindestens einmal pro Jahr.

## UTILISATION ET ENTRETIEN COMPRESSEUR B

### 1.- MISE EN MARCHÉ:


- 1.400 r.p.m. Sens à gauche.
- Brancher l'accouplement "A" à la citerne à vide.

### 2.- LUBRICATION

HUILE	ROTOR
Type	SAE 20
Maintenance	Graisseurs (B) 15 gouttes / min

### 3.- NETTOYAGE d'interieur:

- Quand le liquide entre dans le compresseur.
- Au minimum une fois l'an.




### 5.- PALETAS / VANES / LAMELLEN / PALETTES.

<b>Comprobación de paletas:</b> Tras 1.000 horas de trabajo. Cambiar si el desgaste es del 10%.	<b>B-400</b> (100 x 42 x 7,5) – 4 Un. <b>B-800</b> (170 x 42 x 7,5) – 4 Un.
<b>Vanes checking:</b> After 1.000 working hours. Change if waste comes up to 10%.	<b>B-1.600</b> (160 x 57 x 7,5) – 4 Un. <b>B-2.200</b> (210 x 57 x 7,5) – 4 Un.
<b>Lamellenkontrolle:</b> Nach 1.000 Arbeitstunden. Auswechseln ab 10% Verschleiß.	
<b>Vérification des palettes:</b> Après 1.000 heures de travail. Changer si l'usure est du 10%.	

Desatornillar la tapa N.2.  
Unscrew the cover N.2.  
Deckel N.2 abschrauben.  
Déviser la couvercle N.2.

Comprobar las paletas (N.15).  
Vanes checking (N.15).  
Lamellenkontrolle (N.15).  
Vérifier les palettes (N.15).



Industrialdea 2  
20267 Ikaztegieta  
SPAIN  
www.hertell.net